繪製污染流向圖常見缺失問答集

一、製程流程


Q1 空、水製程編號及製程名稱不一致,該如何繪製?

A: 應優先以空操許可為主,再以括弧註明水許可之相關製程編號,如:

M02(水M01) 金屬電鍍處理程序

Q2 製程設備名稱空、水、廢許可登載都不一樣,該如何繪製?

A:應優先以空操許可為主,再以括弧註明其他許可核定內容之設備名稱,如:



Q3 如有多個製造流程及製程設備配置且完全相同者,需分開繪製嗎?

A:不須分開繪製,可於同一個製程圖框內敘明各該編號,如:

M01、M02 鍋爐蒸氣產生程序

A:僅寫設備名稱即可,不須填寫污染源編號。

Q5 製造程序如果屬於「備用」程序,請問有需要畫出來嗎?

A: 許可內容有核定為「備用」程序,則仍需繪製。繪製方法與許可登載一致,並標示「備用」。

Q6 污染流向圖中,各製造流程是否需登載原物料及產品?


A:原物料及產品皆不須登載說明。

Q7 | 若廢清書僅以製程代碼編號,是否需標註於製程圖框中?

A:不需標註於製程圖框中

Q8 空操許可製程流程如果有數個相同製程設備,請問是否皆需繪製?

A:若同時串並聯多個相同製程設備,且污染流向相同得繪製一個圖框代表。



Q9 廠內有部分製程非空操許可列管,如化學(農化)實驗作業程序及非製造程序產出類別,但廢清書並無製程編號,其製程編號要如何說明?

A:若廠內的水污許可或廢清書有化學(農化)實驗作業程序等空操許可未列管之製程, 則可依序於空污製程之後依序編列,如:



M03 非製造程序產出類別

Q10 如果該事業單位正在異動或變更各類許可,是否需依最新申請內容進行繪製?

A:是,請依最新提送之製程設備及污染流向進行繪製,更新上傳至 EMS 系統。

Q11 | 繪製污染流向圖時,需不需要考慮質量平衡計算?


A:污染流向圖僅呈現污染來源、去處及態樣變化,質量平衡計算已有既有圖表可供檢閱。

二、污染流向

Q1 污染流向的指示線有顏色規定嗎?都是用實線來繪製嗎?

A:污染流向的指示線有不同的顏色及線條樣式規定,如:

- (一)、製造流程及製程設備應以黑色且細實線連接。
- (二)、廢氣以藍色且粗虛線連接。
- (三)、廢水以綠色且點虛線連接。
- (四)、廢棄物以橘色且細虛線連接。
- (五)、毒性及關注化學物質以紫色且細實線連接。



Q2 製程設備採用一般氣罩收集廢氣至防制設備處理,因此有部分為逸散廢氣, 該流向是否需另外繪製?


A: 不需另外繪製一股該製程設備之逸散廢氣流向,僅需繪製廢氣為經防制設備處理後排放之流向即可。

O3 空氣污染排放廢氣之排放管道是否需繪製?

A:空氣防制設備處理後之氣體自 P 煙道排放,其排放管線不須繪製,流向停留在空氣防制設備圖框結束即可。


Q4 同一個製程流程中,有好幾個製程設備連接到同一個空污防制設備,是否可以整併繪製?

A: 可以,若該製程各個製程設備均連接至相同之空污防制設備,可將各該製程設備視為一作業區域,框起來共同產生一股廢氣圖框,並連接至該防制設備處理,如:




Q5 廢水直接納入污水下水道系統者,未經過廢水前處理設施處理,要不要畫T 之圖框?

A:廢水直接納入污水下水道系統者,廢水後續仍流往標註T之圖框,可於T之圖框下 註明為污水下水道系統,如:




Q6 若有2股廢水,一股直接納入污水下水道系統、另一股先經過前處理才納入 污水下水道系統,要如何繪製表示?

A:由於二股廢水最終均納入污水下水道系統,僅須針對其中一股標註前處理設施T之 圖框:,如:



Q7 若接受他人委託處理,除自己的製程流程外,委託者之廢水來源要如何繪製表示?

A:接受他人委託之廢水,得於完成自己的污染流向後,再列出受託之廢水來源,同時 得免繪製委託者之製程名稱與設備單元,僅須表示有該股廢水委託至本廠處理,如:



Q8 若有一股廢水委託他人處理,要如何繪製表示?

A:由於該股廢水仍進入他人之廢水處理設施處理,故得於處理設施 T之圖框中敘明,如:



Q9 若廠區之廢水以桶裝槽車方式運送至廠外,交由他人處理,應如何繪製表示?

A:由於以桶裝槽車方式運送至廠外者,其貯留許可已有登載接收者,故得於處理設施 T之圖框內標註,後續並依廢清書登載標註廢棄物之圖框流向,如:




Q10 若廠區生活污水與事業廢水分開處理,未納入水污許可登載,但廢清書將生活污水以水肥納入登載為廢棄物之一,要如何繪製?

A:由於生活污水(水肥)未納入水污許可登載,故應以廢清書內容為準,納入該製程之廢棄物,如:



Q11 製程有一設備水簾幕,空污許可不編列為防制設備,但水許可及廢清書內容皆有污染流向產出,要如何繪製?

A:該設備因非屬空污列管之防制設備,不繪製於廢氣圖示後,改以製程設備繪製即可,如:



A: 需繪製,應於「製程圖框」之製程名稱編列為「非製造程序產出類別」,並以產生污染樣態標示顏色,如:

