113年10月自來水水質檢測結果

	郷鎮	地點	檢測項目及水質標準													
日期			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鈷單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	檢測結果	
113.10.14	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	22	ND	160	255	0.48	7.9	合格	
113.10.14	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	17.4	ND	159	237	0,45	7.9	合格	
113.10.14	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	32	ND	179	235	0,55	7.8	合格	
113.10.14	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	36.2	ND	177	232	0,45	7.8	合格	
13.10.14	秀水鄉	番花路一段91號	<1	6	0.1	<5	ND	ND	19.5	ND	155	256	0,45	7.9	合格	
13.10.14	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	40.3	ND	177	186	0,45	7.8	合格	
13.10.14	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	2	0.1	<5	ND	0.1	40.5	ND	176	278	0,47	7.6	合格	
13.10.14	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	42.8	ND	176	288	0.51	7.7	合格	
13.10.14	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	12	0.1	<5	ND	0.1	41.7	ND	177	237	0.46	7.8	合格	
13.10.14	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	7	0.1	<5	ND	0.1	39.6	ND	178	266	0.47	7.8	合格	
13.10.14	溪湖鎮	北勢里北聖路406號	<1	18	0.1	<5	ND	0.6	64.9	ND	200	225	0.62	7.9	合格	
13.10.14	溪湖鎮	湖東里大溪路二段61號	<1	6	0.1	<5	ND	0.31	78.1	ND	237	345	0.5	8	合格	
13.10.14	溪湖鎮	溪湖鎮糖友街71巷16號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.18	76.4	ND	246	316	0.54	8	合格	
13.10.14	溪湖鎮	彰水路2段762號	<1	<1	0.1	<5	ND	2.41	81.7	ND	238	345	0.56	7.9	合格	
13.10.14	福興鄉	三汴村彰水路85號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	36.9	ND	176	224	0.5	7.9	合格	
13.10.14	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	41.9	ND	176	185	0.55	7.9	合格	
13.10.15	大村鄉	大仁路一段62號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.14	ND	ND	120	150	0.46	7.2	合格	
13.10.15	大村鄉	大村郷山腳路115-9號	<1	1	0.1	<5	ND	3.26	26.7	ND	114	212	0.62	7.1	合格	
13.10.15	大村鄉	大村郷山腳路152-6號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.23	23.2	ND	116	170	0.53	7.1	合格	
13.10.15	大村鄉	大村鄉福興村山腳路84號旁	<1	<1	0.1	<5	ND	4.05	20.3	ND	104	237	0.51	7	合格	
13.10.15	大村鄉	大村鄉櫻花路106巷20號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.15	ND	ND	118	188	0.63	7.2	合格	
13.10.15	大村鄉	村上村中山路2段240號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	4.8	ND	119	162	0.59	7.3	合格	
13.10.15	大村鄉	茄苳路一段249之5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.24	ND	ND	119	197	0.48	7.2	合格	
13.10.15	大村鄉	鎮安段403地號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.14	2.7	ND	126	186	0.56	7.2	合格	
13.10.15	花壇鄉	花壇鄉中山路二段479號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	10	ND	120	218	0.52	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	花壇鄉中山路二段90號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	7.7	ND	119	194	0.63	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	花壇鄉中正路190號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	7.9	ND	116	184	0.66	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	花壇鄉福德巷35號	<1	4	0.1	<5	ND	3.1	25.8	ND	112	144	0.47	7	合格	
13.10.15	花壇鄉	花橋街11號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	6	ND	118	208	0.7	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	金福街73號	<1	3	0.05	<5	ND	ND	7.6	ND	116	218	0.56	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	金墩街121號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	8.8	ND	117	118	0.6	7.7	合格	
13.10.15	花壇鄉	彰員路二段553號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	7.7	ND	122	218	0.69	7.6	合格	
13.10.16	二水鄉	文昌路37號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.84	10.2	ND	76.2	148	0.42	6.9	合格	
13.10.16	二水鄉	民生路21號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.67	7.6	ND	73.5	150	0.49	6.8	合格	
13.10.16	二水鄉	民生路228號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.8	10.8	ND	78.7	162	0.49	6.7	合格	
13.10.16	二水鄉	光文路27號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.99	10.7	ND	74.2	148	0.4	6.7	合格	
13.10.16	二水鄉	南通路2段405號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.47	8.8	ND	73.5	160	0.39	6.8	合格	
13.10.16	二水鄉	倡和村員集路一段7號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.48	ND	ND	66.2	152	0.5	6.9	合格	
13.10.16	二水鄉	員集路2段748號	<1	1	0.05	<5	ND	6.01	12.1	ND	77.6	156	0.47	6.7	合格	
13.10.16	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.83	9.7	ND	73.5	146	0.43	6.7	合格	
13.10.16	二水鄉	員集路4段160號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.07	11.1	ND	76.2	160	0.58	6.9	合格	
13.10.16	二水鄉	員集路4段207號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.93	11.1	ND	75.2	165	0.56	6.9	合格	
13.10.16	田中鎮	中南路二段284巷46號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.5	40.1	ND	151	278	0.53	6.8	合格	
13.10.16	社頭鄉	水源路6號	<1	<1	0.05	<5	ND	9.27	5.1	ND	63.9	120	0.47	7.3	合格	
13.10.16	社頭鄉	松竹村社石路959號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.73	11.5	ND	75.2	165	0.52	7.4	合格	
13.10.16	社頭鄉	松竹村清水岩路199巷18號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.8	10.8	ND	74.2	152	0.38	7.2	合格	
13.10.16	社頭鄉	社頭村清水岩路420號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.76	11.1	ND	74.2	175	0.48	7.4	合格	
13.10.16	社頭鄉	埤斗村北源巷1號	<1	<1	0.15	<5	ND	9.07	27.1	ND	125	234	0,44	6,9	合格	