113年3月自來水水質檢測結果

110 (10)32	17144.47	貝傑別結果	檢測項目及水質標準													
			1.III 447+244. WE FOR													
日期	鄉鎮	地點	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	總菌落數 (CFU/mL)	濁度 (NTU)	色度(鉑鈷單位)	亞硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮(mg/L)	硫酸鹽(mg/L)	氨氮(mg/L)	總硬度(mg/L)	總溶解固體量(mg/L)	自由有效餘氯(mg/L)	氫離子濃度指數	檢測結果	
			(CF0/100IIL)	100	2	5	0.1	10	250	0.1	300	500	0.2~1.0	6~8.5	1	
113.03.04	禾水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	35.3	ND	187	287	0.52	8.1	合格	
113.03.04	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	<1	0.1	<5	ND ND	0.09	35.1	ND ND	183	305	0.52	8.1	合格	
113.03.04	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.1	<5	ND ND	0.08	31.9	ND	185	300	0.62	8	合格	
113.03.04	福興鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.1	<5	ND ND	0.07	31.4	ND	183	290	0.6	8.1	合格	
113.03.04	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	<1	0.1	<5	ND ND	0.08	33.6	ND	180	286	0.58	8	合格	
113.03.04	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	32.8	ND	187	280	0.55	8	合格	
113.03.04	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	32.8	ND	191	262	0.58	7.8	合格	
113.03.04	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	1	0.1	<5	ND	0.08	28.4	ND	186	312	0.64	8	合格	
113.03.04	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	30.8	ND	187	280	0.55	8	合格	
113.03.04	溪湖鎮	北勢里北聖路406號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.35	80.7	ND	243	322	0.46	8.1	合格	
113.03.04	溪湖鎮	湖東里大溪路二段61號	<1	4	0.2	<5	ND	0.14	92.9	ND	255	388	0.53	8.1	合格	
113.03.04	溪湖鎮	彰水路2段762號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.8	81.3	ND	261	366	0.51	8.1	合格	
113.03.04	溪湖鎮	糖友街71巷6號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.1	55.3	ND	249	398	0.53	8.1	合格	
113.03.04	福興鄉	三汴村彰水路85號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	31.4	ND	183	290	0.6	8.1	合格	
113.03.04	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.09	32.5	ND	183	260	0.58	8	合格	
113.03.06	二水鄉	文昌路37號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.56	7.1	ND	90	154	0.55	6.9	合格	
113.03.06		民生路21號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.46	3.6	ND	81.8	156	0.58	6.9	合格	
113.03.06	4 771	民生路228號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.83	5.1	ND	81.8	108	0.54	6.8	合格	
113.03.06	二水鄉	光文路27號	<1	2	0.05	<5	ND	8.04	6.1	ND	88	176	0.53	6.9	合格	
113.03.06	二水鄉	南通路2段405號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.37	4.7	ND	81.8	158	0.52	6.9	合格	
113.03.06	二水鄉	員集路2段530號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.54	5.3	ND	85.9	106	0.53	6.7	合格	
113.03.06	二水鄉	員集路2段748號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.57	4.2	ND	79.7	101	0.58	6.8	合格	
113.03.06	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.1	<5_	ND	7.46	6.7	ND	85.9	155	0.6	6.8	合格	
113.03.06		員集路4段160號	<1	<1	0.15	<5	ND	8	8	ND	90	178	0.5	6.9	合格	
113.03.06		員集路4段209號 中南路2段509號	<1 <1		0.1	<5 <5	ND ND	8.01 8.68	9.2 22	ND ND	100 156	228 192	0.52 0.55	6.8 6.7	合格 合格	
113.03.06	11 //	建國路73號	<1	<1 <1	0.05	<5	ND ND	8.45	22.2	ND ND	154	265	0.33	6.8	合格	
113.03.06		是國路/3號 員集路2段670號	<1	<1	0.05	<5	ND ND	8.23	27.5	ND ND	190	190	0.48	6.8	合格	
113.03.06	田中鎮	員集路2段688號	<1	<1	0.05	<5	ND ND	8.14	27.5	ND	152	268	0.52	6.9	合格	
113.03.06		新聖路112號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.43	22.4	ND	158	284	0.51	6.8	合格	
113.03.06	田中鎮	興工路399號	<1	<1	0.05	<5	ND ND	8.43	25.9	ND	152	76.6	0.48	6.7	合格	
113.03.12	芬園鄉	嘉中街355號	<1	8	0.8	<5	ND	0.98	56.4	ND	150	210	0.52	7.6	合格	
113.03.12	7.7	福田段0155-0000地號	<1	<1	0.2	<5	ND	1.7	34.2	0.02	159	267	0.51	6.7	合格	
113.03.13	大村鄉	大仁路一段62號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	ND	ND	121	174	0.63	7.7	合格	
113.03.13	大村鄉	大村郷山腳路115-9號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.21	17.3	ND	107	190	0.4	6.8	合格	
113.03.13	大村鄉	大村郷山腳路152-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.19	18	ND	109	212	0.45	6.9	合格	
113.03.13	大村鄉	大村鄉櫻花路106巷20號	<1	<1	0.25	<5	ND	ND	ND	ND	127	235	0.43	7.3	合格	
113.03.13	大村鄉	村上村中山路2段240號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.18	ND	ND	121	174	0.43	7.3	合格	
113.03.13	大村鄉	茄苳路1段249-5號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	ND	ND	117	217	0.52	7.4	合格	
113.03.13	大村鄉	福興段1484-2地號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.18	ND	ND	121	174	0.43	7.3	合格	
113.03.13	大村鄉	鎮安段403地號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	ND	ND	127	190	0.55	7.4	合格	
113.03.13	花壇鄉	花壇鄉中山路二段479號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	4.1	ND	120	148	0.68	7.7	合格	
113.03.13	花壇鄉	花壇鄉中山路二段90號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.05	9.3	ND	122	170	0.54	7.6	合格	
113.03.13	花壇鄉	花壇鄉中正路190號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	4.4	ND	120	206	0.65	7.6	合格	
113.03.13	花壇鄉	花壇鄉福德巷198號	<1	<1	0.15	<5	ND	3.24	15.8	ND	111	127	0.39	7.2	合格	
113.03.13	花壇鄉	花橋街11號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	3.2	ND	119	146	0.63	7.8	合格	
113.03.13	花壇鄉	金福街73號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	2.9	ND	122	185	0.63	7.6	合格	
113.03.13	花壇鄉	金墩街121號	<1	<1	0.1	<5_	ND	ND	2.3	ND	120	248	0.5	7.6	合格	
113.03.13	花壇鄉	彰員路二段553號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	4.4	ND	120	228	0.7	7.6	合格	